UP-5135 Digital panelmeter

Inkoppling och byte av mätområde, ver. 06.

Strömförsörjning: 5VDC anslutes antingen till stiften: DC 5V eller till stift nr 2 (+)och 3 (-) i den nedre stiftlisten.

Mätingång: Spänningen som skall mätas anslutes antingen till de högra stiften INPUT eller till stift nr 9 (+) och nr 10 (-) i den nedre stiftlisten.

OBS! Mätingången är galvaniskt förbunden med matnings-spänningen och instrumentet kan inte användas för spänningsmätning på system som är galvaniskt förbundet med matningspänningen.

För strömmätning på samma system se nedan samt kopplingschema på nästa sida

<u>Mätområde:</u> Vid leverans är mätområdet 0-199,9mVDC dock utan visning av decimalkomma, som väljes enl.nedan:

Förbindning 4-5 på stiftlisten ger 1 decimal

Förbindning 4-6 på stiftlisten ger 2 decimaler

Förbindning 4-7 på stiftlisten ger 3 decimaler

Mätområde 19,99VDC erhålles om en lödbrygga lägges ovanför "INPUT" vid markering 100X.

Om annat spänningsområde önskas, måste förutom att lägga lödbryggan, kretskortet, lossas från ramen och :

Motståndet **Rb**, 10k bytes till: 110 kohm för mätområde 1.999VDC Motståndet **Rb**, 10k bytes till 1 kohm för mätområde 199.9VDC.

För **strömmätning** skall instrumentets grundutförande 199,9 mVDC användas. Ett shuntmotstånd **Rc** monteras i de två hålen till höger om stiftlisten.
1,0 ohm för 199,9 mADC och 0,1 ohm för 1,999 ADC.
Vid strömmätning på system som är gemensamt med matningspänningen, måste IC7107 lyftas ur sin sockel och folien vid "**Get IIG**" brytas upp. Koppla sedan enl schema på nästa sida.

Alla motstånd skall vara av metallfilmstyp som är stabilare. Efter ändring av mätområde, måste instrumentet kalibreras med trimpotentiometern på baksidan. Som referens användes noggrant och stabilt DC-aggregat.

Figure 1



