

mA >>>	0	40	60	100	No load
Pot	4,96	4,00	3,55	2,61	2,61
Op amp	4,96	2,75	2,28	1,31	2,90
TIP base	4,96	3,31	2,90	1,94	3,72
Rsense	4,96	4,01	3,55	2,61	4,34